

Data întocmirii: 01.10.2018

1. PRODUCT IDENTIFICATION / IDENTIFICARE PRODUS

Brand name / <i>Denumire brand</i>	PROMAX		
Product name / <i>Denumire produs</i>	Detartrant		
Declared Net weight or volume / <i>Volumul/Greutatea net(a) declarat(a)</i>	1000mL		with “e”
Additional product description (e.g. grading, pieces, numbers etc.) <i>Descriere suplimentara produs (de ex.</i> <i>clasificare, bucati, numar, etc.)</i>			
Variants / <i>Variante</i>	Floral,Lemon		
SF- <i>standard de firmă</i>	006/1999		
Transport condition [temp., humidity etc.] <i>Conditii de transport (temp., umiditate, etc.)</i>	5 ^o C - 25 ^o C		
Storage condition [temp., humidity etc.] <i>Conditii de depozitare (temp., umiditate, etc.)</i>	5 ^o C - 25 ^o C		
Shelf life after production [days] <i>Termen de valabilitate dupa producere (zile)</i>	1095		

2. IDENTITY OF THE PRODUCER / PACKAGER / SUPPLIER / IDENTITATEA PRODUCĂTORULUI / AMBALATORULUI / FURNIZOR

2.1 PRODUCTION & PACKAGING 2.1. PRODUCERE SI AMBALAJ	MANUFACTURING ADDRESS ADRESA DE PRODUCERE	PACKAGING ADDRESS, when different from manufacturing address Adresa de ambalare, daca difera de adresa de productie
Name / Denumire	SC Romchim Srl	
Address / Adresa	Str.Câmpului , nr.18	
Tel & Fax /	0365.404.948 / 0365.805.808	
e-mail	office@romchim.ro	
Approval number or Registration number [when applicable] <i>Numarul de inregistrare</i>	J26/905/1998	
Cerification / Notification/ <i>Certificări / avizări</i>	YES	
	ISO 9001 si ISO 14001	

3. DIMENSION OF RETAIL, WHOLESALE AND TRANSPORT PACKAGING / DIMENSIUNILE AMBALAJULUI

MEASUREMENTS [such as length, calibre, number of pieces, weight etc.] / Masuri (lungime, calibre, nr. Buc, greutate, etc)

RETAIL Packaging / Ambalaj comercial	Material / Material	Dimension [L x W x H] / Dimensiuni (LxLxA)		Weight / Volume Greutate / Volum
	Buc/Bax	Buc	Bax	Buc/Bax
	Flacon HDPE 1000mL/Folie termo	8.5/8.5/26.5	34/17/26.5	1L/8L
WHOLESALE Packaging / Ambalaj en-gros	Baxuri/palet EURO	27.5/17/27	82.5/102/81	10L/540L

4. INGREDIENTS / INGREDIENTE

INGREDIENTS IN DECREASING ORDER [ADDITIVES ADDITIONALLY WITH "E"-NUMBER] PLEASE DETAIL COMPOUND INGREDIENTS WHEN RELEVANT <i>Ingredientele in ordine descrescatoare (aditivi suplimentar cu numar E) Detaliati ingredientele compuse dupa caz</i>	COUNTRY / PLACE OF ORIGIN <i>Tara / Locul de origine</i>	% IN THE PRESCRIPTION <i>% in prescriptie</i>	% IN THE FINAL PRODUCT [if different] <i>% in produsul finit (daca difera)</i>
Acid clorhidric		10-15%	
solubilizatori			
Parfum			
Apa			

5. PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTICI FIZICO CHIMICE

PARAMETER / Parametru	UNIT / Unitate	TARGET VALUE / Valoarea planificata	TOLERANCE / Toleranta	METHOD OF CONTROL / Modalitatea de control
Appearance / Aspect		Lichid		Organoleptic
Color / Culoare		Usor opac		Organoleptic
Smell / Miros		Parfumat		Organoleptic
pH-		1	0,99-1,01	pH- metru
Consistency, texture / Consistența, textura		Lichid		
Density / Densitate	g/cm ³	1	1-1.1	Raport masa/ volum
Foam / Spumare		Nespumat		
Solubility / Solubilitate		Miscibil cu apă în orice proporție		

6. AREA OF USE / DOMENIUL DE UTILIZARE

Produsul Detartrant se foloseste la indepartarea depunerilor de calcar si rugina de pe suprafetele sanitare de ceramica,gresie si faianta.

7. INSTRUCTION FOR USE / METHODE OF PREPARATION / INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE / METODA DE PREPARARE

Se scoate capacul flaconului și se dirijează jetul spre locul ce urmează a fi curățat. Se lasă să acționeze câteva minute, după care se clătește cu apă. Pentru depunerile dificile procedeul poate fi repetat până la efectul scontat. Suprafețele de crom, nichel, inox pot fi patate după contactul cu acest produs.

8. CONDITIONS OF HANDLING, STORAGE AND DISPOSAL / CONDIȚII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ȘI ELIMINARE

Manipulare- în condiții normale de lucru nu prezintă nici un pericol.

Depozitare- în ambalajul original, la temperaturi cuprinse între 5-15°C.

Eliminare- flacoanele nu se elimină cu conținut în ele. După golirea completă a acestora, ambalajele se colectează selectiv, în vederea eliminării conform legislației în vigoare privind regimul deșeurilor.

9. PHRASES AND FIRST AID MEASURES / PERICULOSITATE, MĂSURI DE PRIM AJUTOR

H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor

P260 – Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceapa/vaporii/spray-ul.

P264- Spălați-vă pielea bine după utilizare.

P303 + P361 + P353 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.

P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.